

85mm

28mm



Arceau d'une suspension de microphone «Lauten Audio - Eden LT-386» qui s'est rompu au niveau du trou de 4mm «A». Le trou d'origine présente un jeu important, d'où la rupture de la pièce à cet endroit-là. (voir Photo jointe)

Le petit goujon «B» n'a, semble-t-il, aucune importance dans le fonctionnement de l'articulation. Il n'est pas nécessaire de le reproduire.

Le trou «C» présente un filetage qui peut-être remplacer par un écrou sur la partie extérieure, donc, pas nécessairement indispensable.

Cette pièce peut-être reproduite en acier pour plus de solidité, son aspect esthétique final n'a aucune importance ; (pas de chrome)