

- 1 Matériaux : tout type d'aluminium
- 2 Tolérance générale : ± 0.1
- 3 Moucher les arêtes vives

