


Bague (Acier)



Nécessite un état de surface propre,  
sans strie d'usinage car interface avec joint spy