

B = 2 axes

fonduelle butée soudure

$45 \geq \phi \geq \phi 36$

$1 \phi 5$  non débouchant

graisseur taraudage

82 10

83

190

178

$4 \phi 5$  non débouchant

$\phi 30$

$\phi 9$  débouchant

C = 1 axe

graisseur taraudage  
3/8 TIC-3/8 SAE  
UNF 3/8

84

215

$2 \phi 43$

20

$\phi 15$

$1 \phi 9$  débouchant  
goupille

A = 2 bagues à souder

