

Bonjour,

Je cherche à refaire cette entretoise pour scarificateur. L'usure de cette pièce ne permet plus à l'axe de l'engrenage en photo (9,75 mm de diamètre) de rester droit et d'être entraîné par le pignon du moteur.

Aussi, je vous joins sur les 3 photos du bas, les cotes de l'entretoise :

Hauteur = 20 mm

Diamètre extérieur = 15.99 mm

Diamètre intérieur * = 9.89 mm (soit $15.99 - 2 \times 3.05$)

En vous remerciant par avance

Christophe LUCAS

