


OUTIL VARI

1 PIÈCE EN ACIER DUR

$\varnothing 12,6^{+0,1}$

FILETAGE
~~M~~ 10 x 100



6 pas creux
de 5
Prof 6 mm