





Découpage des plaques




Assemblage des plaques

Lignes de soudures (à réaliser sur les 2 faces de la plaque transverse) pour fixer la grande et la petite plaque ensemble par la plaque transverse



Vue de face



Vue de profil