



Vue de dessus



Vue de face


**Pièce A**

**Nombre : 2**



○ : Pas de vis M6


Vue de dessus



Vue de profil

# Pièce B


# Nombre : 2



 : Pas de vis  $\varnothing$  4.5 thru  
 $\varnothing$  8C'bore

 : Trou de  $\varnothing$  13mm

Vue de dessus




En rouge : pas de vis M6

Vue de profil


# Pièce C

# Nombre : 2



Vue de dessus


○ : Pas de vis M6




Vue de profil

# Pièce D

# Nombre : 1





Vue de dessus




Pièce E

Nombre : 2





Base vue de dessus



Sommet vue de dessus

Pièce F

Nombre : 1