



Axe inférieur de portail motorisé : 2 pièces

L'acier sera XC38, de préférence XC48, pièce destinée à la trempe