


Qte 1 : Bague de rattrapage des
Diamètres: Buteé au brayage.



Acier XC 48 de 70 kg ou équivalent
(L'acier doit être dur)

(Assemblée à la presse hydraulique possible)