



P1872

MATIÈRE. <u>XC38</u>		ORDONNANCEMENT	
TRAITEMENT		DESSINÉ LE <u>13.03.22</u>	ÉCHELLE <u>1/1</u>
		PAR <u>EMONNOT</u>	
MODIFICATIONS	MANCHON EMMANCHEMENT		
	CIRCLIPS SYNCHRONISEUR		
	BV SIMCA		
<p>Ces plans étant notre propriété exclusive, ils ne peuvent en aucun cas être communiqués à des tiers sans notre autorisation expresse.</p>		<p>EGM ÉQUIPEMENTS ET COMPOSANTS POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE Division Rénovation moteurs</p>	
		REPÈRE	