




Côtes en mm

OU JOUD Jean-François

if. oujoud @ wanadoo.fr

A = axes (sans rondelles) = 20 pièces
B = axes = 20 pièces
filetage $\phi 8$ sur 7 mm

C = douilles pour axes A et B
= 40 pièces



DEVIS

* en métal le moins cher

* et en laiton