



Nota : angles vifs

Centre sol

Matière : Laiton

Tolérance générales : ISO2768 m-K

Etat de surface : Ra1,6
sans marque ni rayure